

テレビカメラ調査

横断管・送水管等に異常はありませんか？

点検・調査

地震災害等による排水管の異常

永年の経年変化や車輛荷重による衝撃、地盤沈下
又、地震災害や水害等により、排水管は継手ずれ、
パッキンはずれ、クラック等変状が生じています。



B形管

継手・ずれ
許容拔出し長 ～20mm
最大拔出し長 ～40mm

●H16,10,23 中越地震後に実施した排水管の点検・TVカメラ調査
では、継手部の許容拔出し長を超えた箇所が約30%確認された。
又、最大拔出し長以上の継手部も18%確認され、道路陥没等も
懸念される。